


| Oznaczenia aparatów | LK1 | LK2 | LK3 | O1 | O2 | O3 | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Lampki kontrolne | Lampki kontrolne | Lampki kontrolne | Ochronnik B+C | Ochronnik B+C | Ochronnik B+C | Zasilanie podstawowe rozdzielnica RB42 pom.5/57 | Zasilanie UPS rozdzielnica RB42 pom. 5/57 | Zasilanie agregat rozdzielnica RB42 pom. 5/57 | Wypust 1-f rozdzielnica strukturalna RS42 pom. 5/17 |
| Typ kabla | –– | –– | –– | –– | –– | –– | YKYżo 5x25 | YKYżo 5x10 | YKYżo 5x10 | YKYżo 3x2,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rysunek | RZUT 4 PIĘTRA – O. ORTOPEDII<br>SCHEMAT ROZDZIELNICY RB43 | | Nr rys. E6 |
| Inwestycja | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM | | Data: 08.2019 |
| Adres budynku | Staszów ul. 11 Listopada 78<br>dz. nr 5871/4 | | Skala |
| Branża | Elektryczna | Nr upr. | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12 | |
| Sprawdzający | inż. Mieczysław Sznajder | SWK/0056/POOE/03 | |